


- 令和4年度の事故調査により確認された不具合状況(写真)



ナット表面



ナット裏面



ホイール・ボルト、ハブ



ディスクホイール

